

Excalibur

ABA aditivum (Anti Buildup Additive, Low Buildup Additive)

Pokud se na spodní straně sítotiskové šablony hromadí a narůstá vrstva barvy, musí tiskař tuto nežádoucí vrstvu barvy často čistit, aby mohl pokračovat v tisku. Příčinou tohoto jevu mohou být podmínky v pracovní místnosti, napětí sítoviny, parametry tisku mokrá do mokré, vlastnosti tisknuté barvy a mnoho dalších skutečností v prostoru mezi výrobcem barev, výrobcem síta a tiskařem.

Pro podstatné omezení tohoto jevu přidejte do barvy **10% (váhových)** ABA aditiva a důkladně promíchejte.

UPOZORNĚNÍ

Před začátkem výroby vždy na konečných výrobcích proveďte test vytvrzení, přilnavosti a požadovaného vzhledu. Lancer Group International nemůže zaručit výsledky nebo podpořit tvrzení, pokud namíchané barvy budou obsahovat ftaláty v případě, kdy při modifikaci barvy byly použity jiné příměsi, než příměsi vyrobené Lancer Group International. Na vyžádání jsou k dispozici výsledky všech laboratorních testů barev na obsah ftalátů a olova provedených třetí nezávislou stranou.